

## Wichtiger Hinweis für das neue Steuergerät !!!

Das Steuergerät muss am Motorrad noch angelernt und zurückgesetzt werden !!!

Dies ist zumeist nur bei einem Fantic Vertragshändler mit einem Fantic Diagnosegerät möglich (meistens kostenpflichtig).

---

## Weitere Hinweise beachten !!!!



Für den Fall, dass Sie das Steuergerät tauschen, da bei Ihnen der Fehler „defekte Sicherung der Einspritzanlage“ vorliegt: Es **muss** zwingend überprüft werden, ob diese beiden Gummidämpfer zwischen Rahmen und Spannungsreglerhalteplatte verbaut sind (Bild oben).

Sind diese Gummidämpfer **nicht** an ihrem Fahrzeug verbaut, muss der Spannungsregler zwangsweise auch getauscht werden, um weitere Folgeschäden zu vermeiden.

Die zwei Gummidämpfer müssen an ihrem Fahrzeug mit einem neuen Spannungsregler nachgerüstet werden !!!!

Die Fantic Ersatzteilnummer für die Gummidämpfer bis Baujahr 2023 ist V0021005

---

## Wichtiger Hinweis wegen Versiegelung des Ersatzteils !!!

Bestellen Sie elektrische Fahrzeugteile nicht, um eine Fehlersuche nach Ausschlussprinzip durchzuführen.

Bestellen und verbauen Sie neue elektrische Ersatzteile nur, wenn das alte Bauteil bereits erwiesenermaßen defekt ist. Elektrische Fahrzeugteile sind besonders empfindlich, daher kann bei einer eventuellen Rückgabe Ihrerseits nicht 100% gewährleistet werden, dass dieses Bauteil noch voll funktionsfähig ist.

Für eine elektrische Fehlersuche sollte **immer** eine Motorrad-Fachwerkstatt aufgesucht werden.

Bereits durch das testweise Anschließen eines elektronischen Bauteils können durch Kurzschluss und sonstige Defekte am Einbaumotorrad die Ersatzteile irreversibel beschädigt werden, was äußerlich oft nicht erkennbar ist.

Durch die Versiegelungstüte können Sie das Bauteil begutachten und mit ihrem vergleichen.

Wird die Versiegelungstüte von Ihnen geöffnet, ist das für uns ein Hinweis darauf, dass das Bauteil bereits verbaut / benutzt wurde. Spätestens an den zerkratzten Pins ist der Gebrauch unverkennbar.

Eine Rücksendung von verbauten oder benutzten elektronischen Bauteilen, ist ein klarer Verstoß gegen unsere Widerrufrichtlinie.

Die Rücknahme eines solchen Produkts ist ausgeschlossen und im Falle einer dennoch erfolgten Rücksendung an uns wird eine abermalige, kostenpflichtige Versendung an den Kunden eingeleitet.